






함현초등학교 석면해체제거공사 모니터단 활동 등록부

◎ 활동내용 :

◎ 활동일자 : 2022. 7. 22. (15:00 ~ 16:00)

연번	소속	직	성명	서명	비고
1	함현초	유치원 학부모	심은영		
2	함현초	유치원 학부모	엄하늬		
3	함현초	교감	조성구		
4	함현초	행정실장	(代 김인애)		
5	선우건축사사무소	감리원	김재호		
6	시흥교육지원청	주무관	장연호		

석면 잔재물 조사표

학교명	함현초등학교	대표자	김진희	전화번호	070-7097-0805
소재지	경기도 시흥시 역전로 455(정왕동)			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황






점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		유치원 원무실 및 교실 등		의심 잔재물 발견 건물 수		
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비고
복합	1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	복합건물 1층 교실 및 복도		1
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	(유치원 건물 / 복도 일부 개)		
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	검출아님. 보통잔재물만 확인.
------------------------	------------------

2022. 7.22

조사자	(소속) 함현초병설유치원	직급: 학부모대표	성명: 심은영	
	(소속) 함현초병설유치원	직급: 학부모대표	성명: 엄하늬	
	(소속) 함현초등학교	직급: 교감	성명: 조성구	
	(소속) 함현초등학교	직급: 석면건축물안전관리인	성명: 김진희	
	(소속) 선우건축사사무소	직급: 감리원	성명: 김교민	
	(소속) 시흥교육지원청	직급:	성명:	(서명)

함현초등학교 석면해체제거공사 모니터단 활동 등록부

◎ 활동내용 :

◎ 활동일자 : 2022. 7. 25. (10 : 00 ~ 11 : 00)

연번	소속	직	성명	서명	비고
1	함현초	유치원 학부모	송현주	송현주	
2	함현초	유치원 학부모	엄하늬	엄하늬	
3	함현초	교감	조성구	조성구	
4	함현초	행정실장	기주연	기주연	
5	선우건축사사무소 이경희	감리원	김재호 김혁진	김혁진	
6	시흥교육지원청	주무관	장연호		

석면 잔재물 조사표

학교명	함현초등학교	대표자	김진희	전화번호	070-7097-0805
소재지	경기도 시흥시 역전로 455(정왕동)			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		유치원 원무실 및 교실 등		의심 잔재물 발견 건물 수	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
보관	1.	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	유치원 기록관 보양 녹가 (상하. 화장. 강대방. 바닥부분) 보양물 등 부분 녹가 밖. 기동.
------------------------	---




2022. 7. 26

조사자	(소속) 함현초병설유치원 직급: 학부모대표	성명: 송현주 (서명)
	(소속) 함현초병설유치원 직급: 학부모대표	성명: 엄하늬 (서명)
	(소속) 함현초등학교 직급: 교감	성명: 조성구 (서명)
	(소속) 함현초등학교 직급: 석면건축물안전관리인	성명: 기주연 (서명)
	(소속) 선우건축사사무소 직급: 감리원	성명: 권혁진 (서명)
	(소속) 시흥교육지원청 직급:	성명: (서명)

함현초등학교 석면해체제거공사 모니터단 활동 등록부

◎ 활동내용 :

◎ 활동일자 : 2022. 7. 26. (9 : 30 ~ 10 : 30)

연번	소속	직	성명	서명	비고
1	함현초	유치원 학부모	엄하늬		
2	함현초	행정실장	기주연		
3	(주)문화환경건설연구소	감리원	권혁진		

석면 잔재물 조사표

학교명	함현초등학교	대표자	김진희	전화번호	070-7097-0805
소재지	경기도 시흥시 역전로 455(정왕동)			해체제거 면적	□ 800㎡ 이상
					■ 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		유치원 원무실 및 교실 등		의심 잔재물 발견 건물 수	○
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
보관	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	/		
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보[illegible]


확인결과 (개선여부 등 의견)	유지할 것을 결정하고, 7월 15일 유지할 것을 결정하고, 7월 15일
------------------------	--

2022. 7. 20

(소속) 함현초병설유치원 직급: 학부모대표

성명: 엄하늬 (서명)

조사자 (소속) 함현초등학교 직급: 석면건축물안전관리인

성명: 기주연 (서명) 

(소속) (주)문화환경건설연구소 직급: 감리원

성명: 권혁진 (서명)

함현초등학교 석면해체제거공사 모니터단 활동 등록부

◎ 활동내용 :

◎ 활동일자 : 2022. 7. 27. (13 : 00 ~ 14 : 00)

연번	소속	직	성명	서명	비고
1	함현초	유치원 학부모	강경미	강경미	
2	함현초	유치원 학부모	엄하늬	엄하늬	
3	함현초	교감	조성구	조성구	
4	함현초	행정실장	기주연	기주연	
5	(주)문화환경건설연구소	감리원	김민교	김민교	
6	이엠시(주)	외부전문가	염은성	염은성	
7	시흥교육지원청	주무관	장연호	장연호	

석면 잔재물 조사표

학교명	함현초등학교	대표자	김진희	전화번호	070-7097-0805
소재지	경기도 시흥시 역전로 455(정왕동)			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	유치원 원무실 및 교실 등	의심 잔재물 발견 건물 수	여유 바탕

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
복합관	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	간대물 격자-격자	의심 잔재물 없음	
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	
---------------------	--

2022. 7. 27.

	(소속) 함현초병설유치원 직급: 학부모대표	성명: 강경마 (서명)	
	(소속) 함현초병설유치원 직급: 학부모대표	성명: 엄하늬 (서명)	
	(소속) 함현초등학교 직급: 교감	성명: 조성구 (서명)	
조사자	(소속) 함현초등학교 직급: 석면건축물안전관리인	성명: 기주연 (서명)	
	(소속) (주)문화환경 건설연구소 직급: 감리원	성명: 김민교 (서명)	
	(소속) 이엠씨(주) 직급: 외부전문가	성명: 염은성 (서명)	
	(소속) 시흥교육지원청 직급: 주무관	성명: 장연호 (서명)	